

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 44»**

Наименование объекта

**183031, г. Мурманск, улица Виктора Миронова, д.5**

Адрес

№ п/п	Структурнофункциональная зона и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1 этапа	после 2 этапа
1.	<p><b>Территория, прилегающая к зданию</b></p> <p>- Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка</p>	<p>1.1 Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию (Все)</p> <p>1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п)</p> <p>1.3 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (Все)</p>	<p>1.1 Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию</p> <p>1.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения</p>	<p>1.1 Выделить и обозначить не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1)</p> <p>1.2 Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУ пп О-н - ДУ пп О-в - ДУ пп С-п - ДУ пп С-ч - ДУ пп Г-п - ДУ пп Г-ч - ДУ пп У - ДУ пп</p>	<p>К - ДУ пп О-н - ДУ пп О-в - ДУ пп С-п - ДУ пп С-ч - ДУ пп Г-п - ДУ пп Г-ч - ДУ пп У - ДУ пп</p>

<p><b>2.</b></p> <p><b>Вход в здание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лестница</li> <li>(наружная) - Пандус</li> <li>(наружный) –</li> <li>- Входная площадка (перед</li> <li>дверью)</li> <li>- Дверь (входная)</li> <li>- Тамбур</li> </ul>	<p>2.1 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч)</p> <p>2.2 Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы (С-ч)</p> <p>2.3 Порог на входе более 2,5 см (К)</p> <p>2.4 Отсутствие нормативных поручней на лестнице (О-н, С-п)</p> <p>2.5 Доводчик не функционирует (К)</p> <p>2.6 Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупредительную функцию (С-п)</p> <p>2.7 Неоднообразная геометрия ступеней (О-н, С-п, С-ч)</p> <p>2.8 Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен (С-ч)</p> <p>2.9 У пандусов отсутствуют поручни (К)</p> <p>2.10 Действует система контроля доступа по бесконтактным картам, отсутствует обозначение (У)</p>	<p>2.1 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения</p>	<p>2.1 Отрегулировать доводчик</p> <p>2.2 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней</p> <p>2.3 Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУшп О-н - ДУшп О-в - ДУшп С-п - ДУшп С-ч - ДУшп Г-п - ДУшп Г-ч - ДУшп У - ДУшп</p>	<p>К - ДУшп О-н - ДУшп О-в - ДУшп С-п - ДУшп С-ч - ДУшп Г-п - ДУшп Г-ч - ДУшп У - ДУшп</p>
---	---	--	--	--	--	--

<p><b>3.</b></p> <p><b>Пути движения внутри здания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)</li> <li>- Лестница (внутри здания)</li> <li>- Пандус (внутри здания) - Лифт</li> <li>- пассажирский (или подъемник)</li> <li>- Дверь</li> <li>- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</li> </ul>	<p>3.1 Наличие лестницы без поручней (2 ступеньки) (К, О-н, С-п, С-ч) 3.2 Отсутствуют тактильные направляющие и предупредительные указатели для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>3.3 Отсутствуют нормативные поручни на лестницах, ведущих на 2 этаж (О-н, С-п, С-ч)</p> <p>3.4 Отсутствует информация о направлении пути движения к местам целевого назначения и туалетам (Все)</p> <p>3.5 Лестница не дублируется пандусами или иными подъемными устройствами (К)</p> <p>3.6 Имеется перепалы высот (К) 3.7 Отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней лестниц (С-ч)</p> <p>3.8 Отсутствие контрастной маркировки прозрачных дверных полотен (С-ч)</p>	<p>3.1 Установить информацию о направлении пути движения к зонам целевого назначения и туалету</p> <p>3.2 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, с патологией верхних конечностей и с нарушениями зрения</p>	<p>3.1 Нанести контрастную маркировку на проступль крайних ступеней</p> <p>3.2 Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУ/п О-н - ДУ/п О-в - ДУ/п С-п - ДУ/п С-ч - ДУ/п Г-п - ДУ/п Г-ч - ДУ/п У - ДУ/п</p>	<p>К - ДУ/п О-н - ДУ/п О-в - ДУ/п С-п - ДУ/п С-ч - ДУ/п Г-п - ДУ/п Г-ч - ДУ/п У - ДУ/п</p>
<p><b>4.</b></p> <p><b>Зоны целевого назначения здания</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кабинетная форма обслуживания</li> <li>- Залпная форма обслуживания</li> <li>- Прилавоочная форма обслуживания</li> </ul>	<p>4.1 Высокий уровень прилавка в гардеробе (К)</p> <p>4.2 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)</p> <p>4.3 При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п) 4.4 Отсутствует индукционная система (Г-ч)</p> <p>4.5 Информация о помещениях размещена на дверном полотне (Все)</p> <p>4.6 Не обеспечена возможность выхода на стену (К)</p>	<p>4.1 Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг</p>	<p>4.1 Установить информацию при входе в помещения со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками</p> <p>4.2 Организовать размещение инвалидов на креслах-колясках рядом с выходом из помещения</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУ/п О-н - ДУ/п О-в - ДУ/п С-п - ДУ/п С-ч - ДУ/п Г-п - ДУ/п Г-ч - ДУ/п У - ДУ/п</p>	<p>К - ДУ/п О-н - ДУ/п О-в - ДУ/п С-п - ДУ/п С-ч - ДУ/п Г-п - ДУ/п Г-ч - ДУ/п У - ДУ/п</p>

<p><b>5. Санитарногигиенические помещения</b></p> <p>- Туалетная комната</p>	<p>5.1 Информации о помещении размещена на дверном полотне (Все)</p> <p>5.2 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все)</p> <p>5.3 Отсутствует откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства (К)</p> <p>5.4 Допуск в помещение ограничен (Все)</p> <p>5.5 Отсутствуют крючки для костылей и тростей</p>	<p>5.1 Установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет</p>	<p>5.1 Разместить информацию о туалете</p> <p>5.2 Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке</p> <p>5.3 Установить крючки для костылей и тростей</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУ/пп О-н - ДУ/пп О-в - ДУ/пп С-п - ДУ/пп С-ч - ДУ/пп Г-п - ДУ/пп Г-ч - ДУ/пп У - ДУ/пп</p>	<p>К - ДУ/пп О-н - ДУ/пп О-в - ДУ/пп С-п - ДУ/пп С-ч - ДУ/пп Г-п - ДУ/пп Г-ч - ДУ/пп У - ДУ/пп</p>
<p><b>6. Система информации на объекте</b></p> <p>- комплексность</p> <p>- единообразие и непрерывность</p> <p>- оповещение о чрезвычайных ситуациях</p> <p>Сайт организации</p>	<p>6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие</p> <p>информации на ясном языке (Все)</p> <p>6.2 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч)</p> <p>6.3 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п)</p> <p>6.4 На сайте нет раздела, касающегося организации доступности учреждения и оказываемых услуг (Все)</p>	<p>6.1 Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта</p> <p>6.2 Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН</p>	<p>6.1 Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учётом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУ/пп О-н - ДУ/пп О-в - ДУ/пп С-п - ДУ/пп С-ч - ДУ/пп Г-п - ДУ/пп Г-ч - ДУ/пп У - ДУ/пп</p>	<p>К - ДУ/пп О-н - ДУ/пп О-в - ДУ/пп С-п - ДУ/пп С-ч - ДУ/пп Г-п - ДУ/пп Г-ч - ДУ/пп У - ДУ/пп</p>
<p><b>7. Пути движения к объекту от остановаки</b></p>	<p>7.1 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п)</p>	<p>7.1 Организовать размещение тактильной предупредительной информации (обращение к администрации района)</p>	<p>7.2 Организовать мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановаки пассажирского транспорта</p>	<p>К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД</p>	<p>К - ДУ/пп О-н - ДУ/пп О-в - ДУ/пп С-п - ДУ/пп С-ч - ДУ/пп Г-п - ДУ/пп Г-ч - ДУ/пп У - ДУ/пп</p>	<p>К - ДУ/пп О-н - ДУ/пп О-в - ДУ/пп С-п - ДУ/пп С-ч - ДУ/пп Г-п - ДУ/пп Г-ч - ДУ/пп У - ДУ/пп</p>

\* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУ/пп	ДУ/пп	ДУ/пп	ДУ/пп	ДУ/пп	ДУ/пп	ДУ/пп	ДУ/пп
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУ/пп	ДУ/пп	ДУ/пп	ДУ/пп	ДУ/пп	ДУ/пп	ДУ/пп	ДУ/пп
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ